

E26

H=11.5+K-D

H=2.5+K-D



H=-4+K+A